

# Richtlinien für die **Siebdruck-Datenübergabe**

## Datenanlieferung:

- per E-Mail (bis ca. 10 MB)
- per Datenträger (CD oder DVD)
- auf FTP-Server: <ftp://dataplus.de> (Zugangsdaten bitte anfragen)

## Allgemein:

- Benötigt werden **PDF- / EPS-** Dateien mit den entsprechenden, eingebetteten Schriften und Bildern!
- Das Dokument im Maßstab 1:1 erstellen.
- Nicht benötigte Elemente und Seiten entfernen!
- Schneidezeichen anlegen!
- Angeschchnittene Elemente brauchen einen Beschnitt von 3 mm.
- **Bekannt Dateiformate wie Word, Excel, MS-Publisher oder sonstige „Exoten“ sind für die Belichtung ungeeignet.**

## Bilder und Grafiken:

- **Sind Sonderfarben zu drucken (z.B. HKS 14), müssen diese unbedingt als solche angelegt werden!!!**
- Alle Farbbilder (Rastersatz) nach Euro-Skala, in den CMYK-Modus konvertieren!
- Bildauflösung: Farbbilder 500 dpi; Graustufenbilder 500 dpi; Strichvorlagen 600 - 1200 dpi
- Tonwertumfang für Rasterflächen und Verläufe: zwischen **15% und 80%**. Außerhalb liegende Werte können im Druck „Ausbrechen“ bzw. „Zulaufen“.
- Schwarzer und weißer Text auf farbigem Fond, muss (in der Regel) auf „**Überdrucken**“ gestellt sein.
- **Strichstärke mind. 0,15 mm im Positivdruck, im Negativdruck 0,5 mm.**
- Bei passergenauen Druckmotiven, die entsprechenden Überfüllparameter einhalten (je nach Druckmotiv 0,12- 0,25 mm).
- Bei Duplex-Bildern den Farben unterschiedliche Rasterwinkel zuweisen!
- Die Sonderfarbe „Weiß“ nicht als weiße Farbe definieren, sondern als bunte Farbe anlegen, damit diese sichtbar wird und bearbeitet werden kann.

## Schriften:

- "PC" geeignete Schrift-Pakete mitschicken.
- Keine elektronischen Schriftmodifikationen benutzen (z.B. fett, kursiv, schattiert...), nur die jeweiligen originalen Schriftschnitte einsetzen!
- Kleinere Textmengen möglichst in Pfade umwandeln.
- Auf Schriftgröße achten: min. 6 Punkt (je nach Schriftart)!